




Effort tranchant :

$$T_y(x) = -2000 + 3x.$$

En A : $x = 0$; $T_y = -2000$.

En B : $x = l = 2000$; $T_y = 4000$.

En C : $x = \frac{l}{3}$; $T_y = 0$.

D'où le diagramme figure 8.14 b.

Moment de flexion :

$$M_{fz}(x) = 2000x - 1,5x^2.$$

En A : $x = 0$; $M_{fz} = 0$.

En B : $x = l = 2000$; $M_{fz} = -2 \times 10^6$.

En C : $x = \frac{l}{3}$; $M_{fz} = \frac{2}{3} \times 10^6$.

En D : $x = \frac{2l}{3}$; $M_{fz} = 0$.

D'où le diagramme figure 8.14 c.




Fig. 8.14.

— contrainte normale due à M_{fz} :

$$\sigma_z = -\frac{M_{fz}}{I(G, \bar{z})} y;$$

— contrainte normale due à la flexion et l'extension :

$$\sigma_x = \frac{N}{S} - \frac{M_{fz}}{I(G, \bar{z})} y.$$

Dans la section droite en B :

$$N = 5000 \text{ (N)}$$

$$S = bh = 1800 \text{ (mm}^2\text{)}$$

$$M_{fz} = -2 \times 10^6 \text{ (N mm)}$$

$$I(G, \bar{z}) = \frac{bh^3}{12} = 54 \times 10^4 \text{ (mm}^4\text{)}$$

$$\text{d'où : } \sigma_x = \frac{5000}{1800} + \frac{2 \times 10^6}{54 \times 10^4} y$$

$$\sigma_x = 2,78 + 3,7 y. \quad (1)$$

$$\text{Pour } y = 30 \quad \sigma_M = 113,78$$

$$\text{Pour } y = -30 \quad \sigma_N = -108,22.$$

Dans la zone tendue : $|\sigma_M|_{\max} = 113,78 \text{ MPa}$.

Dans la zone comprimée : $|\sigma_N|_{\max} = 108,22 \text{ MPa}$.

La figure 8.15 donne les diagrammes de répartition des contraintes normales σ_1 , σ_2 et $\sigma = \sigma_1 + \sigma_2$.

Dans la relation (1) ci-dessus pour $\sigma_x = 0$ on obtient l'ordonnée y du plan neutre :

$$y = -0,75 \text{ (mm)}.$$




Fig. 8.15.

**Pourquoi ne serait-elle pas la zone comprimée à $y=30$?
Quel est le paramètre qui détermine sa position?**